



19B – SOFTWARE-VERSIONSHINWEISE

INFOTAINMENT-MASTER-CONTROLLER (IMC) SOFTWAREVERSION – INCONTROL TOUCH PRO 19B

NEUE FUNKTIONEN IN DIESER VERSION:

SMARTPHONE-PAKET

- Das Smartphone-Paket* mit Apple CarPlay®, Android Auto™ und Baidu CarLife (nur China) ist jetzt für kompatible Fahrzeuge aktiviert

Wi-Fi-Hotspot

- Fahrzeugsysteme, die zuvor keine WLAN-Verbindung für drahtlose Software-Updates herstellen konnten, sind nun in der Lage dazu. Dadurch werden in Zukunft drahtlose InControl Touch Pro-Softwareaktualisierungen für diese Fahrzeuge ermöglicht

DRAHTLOSE SOFTWARE-UPDATES

- Das Kundenerlebnis für das drahtlose Software-Update wurde vereinfacht
- Neues Symbol für die Benachrichtigung über ausstehendes Software-Update
- Neben dem Wi-Fi-Update sind für alle Fahrzeuge mit InControl Touch Pro drahtlose Software-Updates verfügbar

MEDIA PLAYER

- Beim Einschalten des Fahrzeugs ruft das System jetzt die bei der letzten Fahrt verwendeten Medienquellen wieder auf
- Bei der Wiedergabe eines Podcasts werden die Optionen „+15 Sekunden“ und „-15 Sekunden“ angezeigt

BLUETOOTH®-TELEFON

- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit beim Hochladen der Anrufliste vom Telefon in das Fahrzeug

(NUR I-PACE)

KLIMAREGELUNG

- Die Klimafunktion wird nun vollumfänglich unterstützt, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist

(NUR ELEKTROFAHRZEUGE)

NAVIGATION

- Ladestationen, die mit einer Akkuladung von 1-4 % bei Ankunft erreichbar sind, werden jetzt angezeigt
- Ladestationen werden auf der Route genauer angezeigt, basierend auf dem Ladezustand des Fahrzeugs

IN DIESER VERSION BEHOBENE PROBLEME:



ALLGEMEIN/SYSTEM

- Allgemeine Leistungsverbesserungen
- Allgemeine Verbesserungen hinsichtlich der Stabilität
- Es wurde ein Problem behoben, das in der vorherigen Softwareversion auftrat, bei dem während der gesamten Fahrt kein funktionierendes Audiosystem zur Verfügung stand
- Das Motiv der Seitenleiste ändert sich nicht mehr, wenn das Datumsformat geändert wurde

AUDIOQUALITÄT

- Allgemeine Leistungsverbesserungen

SMARTPHONE-PAKET

APPLE CARPLAY®

- Verbesserte Anzeige von Apple CarPlay®
- Allgemein verbesserte Stabilität
- Bei Wiedergabe von Apple CarPlay®-Medien werden diese in der Medienansicht angezeigt
- Leistungsverbesserungen für ausgehende Anrufe, die über Apple CarPlay® getätigt wurden

ANDROID AUTO™

- Verbessertes Google Maps-Navigationsaudio bei der Medienwiedergabe über Android Auto™
- Wenn ein Telefon über Android Auto™ gekoppelt ist, wird es nicht mehr auch als Bluetooth®-Quelle angezeigt
- Das Android Auto™-Symbol wird jetzt immer ausgeblendet, nachdem die Kopplung des Telefons aufgehoben wurde
- Leistungsverbesserungen für Audiorückmeldungen an Android Auto™
- Allgemein verbesserte Stabilität
- Die Kopfzeile für das Android-Telefon wird jetzt mit dem Android Auto™-Symbol angezeigt

BLUETOOTH®-TELEFON

- Es wurde ein Problem behoben, das bei der Verwendung der Lenkradtasten auftrat, um über die Bluetooth® audio-Quelle zum nächsten Titel zu wechseln
- Wenn das System auf Französisch eingestellt ist, werden Nachrichten nicht mehr auf Deutsch angezeigt
- (Nur Satellite Digital Audio Radio System) Nachrichten, die beim Durchschalten durch SDARS-Kanäle empfangen werden, gehen nicht mehr verloren

(NUR CHINA)

BAIDU CARLIFE

- Verbesserte Baidu CarLife-Konnektivität
- Allgemein verbesserte Stabilität

AMBIENTE-INNENRAUMBELEUCHTUNG

- Es wurde ein Problem mit dem Steuerungsbildschirm für die Ambiente-Innenraumbeleuchtung behoben

BLUETOOTH®



- (Nur chinesische Sprache) Der Bluetooth®-Name ändert sich nicht mehr, nachdem die Medien auf das Multimediasystem im Fond (Rear Seat Entertainment, RSE) umgestellt wurden
- Es wurde das Problem behoben, bei dem die Bluetooth®-Audiowiedergabe während einer Fahrt unterbunden wurde

CD-PLAYER

- Verbessertes Benutzererlebnis beim Wechsel der Medienquelle von Apple CarPlay® auf CD

KLIMAREGELUNG

- Die Temperatureinstellungen und -regelungen sind jetzt auf der Startseite der Klimaregelung verfügbar
- Das Reinigungssymbol ist deaktiviert, wenn sich das Fahrzeug im Modus „Entfroster“ (Defrost) befindet
- Die Klimaregelung in der 3. Sitzreihe steht nur bei laufendem Motor zur Verfügung
- In der Seitenleiste ändert sich die Maßeinheit für die Temperatur nicht mehr von Grad Celsius in Fahrenheit, wenn die Sprache in Portugiesisch geändert wird
- Die Temperaturregelung auf den Anzeigebildschirmen im Fond funktioniert jetzt auch dann, wenn alle Zonen auf „Hoch“ eingestellt sind
- (Nur Fahrzeuge für Nordamerika) Es wurde ein Problem mit Smart Climate behoben, bei dem fälschlicherweise der Status der Beifahrersitzbelegung angezeigt wurde

KONNEKTIVITÄT

- Die Signalbalken für die Verbindungsstärke zum Fahrzeug werden nun korrekt angezeigt
- Wenn ein Telefon gekoppelt ist, wird der Wi-Fi-Hotspot nach dem Aus- und Wiedereinschalten automatisch aktiviert
- Verbesserte Fehlermeldung für Datenverbindung

RADIO

DAB-RADIO

- Verbesserte Zuverlässigkeit beim DAB-Empfang
- (Nur Fahrzeuge mit Head-Up-Display (HUD)) Medieninformationen für DAB-Radio werden jetzt im HUD korrekt angezeigt

AM/FM-RADIO

- (Nur InControl Touch Pro Duo) Das interaktive Display-Modul „A“ (IDMA) zeigt nun AM und nicht FM an, wenn AM-Radio wiedergegeben wird

SATELLITENRADIO

- Das SDARS (Satellite Digital Audio Radio System) wird jetzt immer erstrangig gestartet
- Der SDARS-Bildschirm wird jetzt korrekt geladen
- Der richtige Titel wird jetzt immer wiedergegeben, wenn er aus der Satellitenradio-Playlist ausgewählt wird
- Allgemeine Verbesserungen hinsichtlich der Stabilität

BILDSCHIRMANZEIGEN MIT DUAL-VIEW-TECHNOLOGIE

- Verbessertes DVD-Wiedergabebild bei Auswahl eines Anzeigemotivs
- Verbesserungen im Display für das Symbol „Bluetooth®-Einstellungen“



BILDSCHIRMANZEIGE FÜR ECO-DATEN

- Verbesserte Genauigkeit für ECO-Daten, wenn sich die Klimaregelung im ECO-Modus befindet

KOLLISIONSWARNSYSTEM

- Die Warnmeldung des Kollisionswarnsystems bleibt nicht mehr sichtbar, wenn die Kameraansicht während einer Warnung geändert wird

PERSONALISIERUNG

- Die Schlüssel können jetzt auf verschiedene vorhandene Benutzerprofile umgeschaltet werden

LIVE

- Live wird jetzt über den Anzeigebildschirm „Zusatzfunktionen“ gestartet
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Live manchmal nicht gestartet wurde
- Beim Öffnen einer zweiten Seite springt Live nicht mehr zur ersten Seite
- Display-Verbesserungen für Live-Anwendungen

MEDIA PLAYER

- Allgemein verbesserte Stabilität
- Verbesserte Handhabung der Anzeige der Titeldauer
- Es kommt nicht mehr vor, dass Titel manchmal 3 Sekunden vor deren Ende angehalten werden
- Die korrekte Grafik wird nun im Hintergrund des Medienfeldes in der Instrumentendisplaygruppe (IPC) angezeigt
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Podcast nach Beendigung eines Anrufs wieder aufgenommen wurde

NAVIGATION

STANDARDNAVIGATION

- Verbesserte Stabilität bei der Wiederaufnahme einer Route
- Verbesserte Genauigkeit der Sprachführung
- Verbesserte Genauigkeit von Sicherheitskameras
- Verbesserungen bei der Darstellung von Pop-Up-Anzeigebildschirmen
- Verbessertes Erlebnis der Funktion „Senden an Fahrer“ von den Anzeigebildschirmen im Fond aus
- Verbesserte Kartendarstellung während der Anzeige der Seitenleiste für Verkehrsmeldungen
- Verbesserte Kartendarstellung innerhalb der Instrumentendisplaygruppe
- Verbesserte Zuverlässigkeit des Anzeigebildschirms für die Adressübersicht, wenn die ausgewählte Stadt nicht eindeutig ist
- Verbesserte Routenberechnung
- Allgemein verbesserte Zuverlässigkeit
- (Nur bei Fahrzeugen für Japan) Auf den Anzeigebildschirmen im Fond wird das Navigationssymbol nicht mehr angezeigt
- Verbesserte Stabilität der Verkehrsinformationen
- Nach erfolgter Verlängerung der Kartenlizenz wird der Status sofort aktualisiert



NAVIGATIONSFUNKTIONEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

- Die Navigation wird nicht mehr zurückgesetzt, nachdem die Instrumentendisplaygruppe auf die Kartenansicht im Vollbildmodus umgeschaltet wurde
- Verbesserte Suche nach Ladestationen

PARKHILFE

- Es wurde ein Problem mit der Audiofunktion der Parkhilfe behoben
- Es wurde ein Problem mit dem Pop-up-Fenster der Parkhilfe 360 im Rückwärtsgang behoben

MULTIMEDIASYSTEM IM FOND

- Die Anzeigebildschirme im Fond werden beim Öffnen der vorderen Konsole nicht mehr aktiviert
- Die auf dem Anzeigebildschirm im Fond angezeigte Zeit entspricht nun der Zeit auf dem vorderen Touchscreen
- Die Schaltfläche „SIRIUS XM“ ist jetzt in „Alle Einstellungen“ im Fond-Multimediasystem funktionsfähig
- Verbesserte Darstellung der Klimaregelung auf dem Anzeigebildschirm im Fond bei Verwendung der Fernbedienung
- (Nur bei Fahrzeugen mit Rücksitzen mit Massagefunktion) Die massierte Stelle wird jetzt auf den Anzeigebildschirmen im Fond mit den Begriffen „Oberer Rückenbereich“ und „Unterer Rückenbereich“ bezeichnet

SITZEINSTELLUNGEN

- Das Symbol für den Beifahrersitz wird nun korrekt angezeigt, nachdem die bevorzugten Sitzeinstellungen ausgewählt wurden
- Die Schaltflächen für die Klimaregelung gehen nicht mehr verloren, wenn der Sitzbildschirm im selben Zündzyklus mehrmals geöffnet wird
- Verbesserte Funktion der Schaltflächen für die Sitzmassage

SPEECH

- Verbesserte Grafiken des Sprachlernprogramms
- Verbesserte Zuverlässigkeit bei der Sprachfunktion für „Kontakt anrufen“

TELEVISION

- Nach Verlassen eines Bereichs mit schlechtem Empfang wird der Fernsehempfang automatisch wiederhergestellt
- Verbesserte Ausgabe der Benachrichtigung „Kein Empfang“
- (Nur Fahrzeuge für Brasilien) Der Touchscreen zeigt nach ca. 2,5 Minuten Empfang des brasilianischen Fernsehsenders keinen leeren Bildschirm mehr an. Auf dem Anzeigebildschirm im Fond wird die Meldung „Kein Empfang“ nicht mehr angezeigt

TERRAIN RESPONSE

- Verbesserungen bei der Anzeige im Terrain Response-Modus
- Der Terrain Response-Modus wird in der richtigen Sprache angezeigt

TEXT TO SPEECH

- Die Text-to-Speech-Funktion funktioniert nun während der Wiedergabe ordnungsgemäß

STANDHEIZUNG MIT TIMERFUNKTION



- Für die Standheizung mit Timerfunktion wird nun dasselbe Symbol in allen Menüs verwendet

TRANSLATIONS

- Verbesserte Übersetzungen für alle Sprachen

VALET-MODUS

- Verbesserte Neukopplung des Telefons beim Verlassen des Valet-Modus

WADE SENSING

- Verbesserte Grafik für den Anzeigebildschirm für Wade Sensing bei Bergauf- oder Bergabfahrt

WEBBROWSER

- Es wird nun eine horizontale Bildlaufleiste angezeigt, wenn eine Webseite vergrößert wurde
- Allgemeine Verbesserungen bei Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit

*Das Smartphone-Paket ist nur für Fahrzeuge verfügbar, die entweder mit einem Touch Pro Infotainment-System mit 10" Touchscreen oder mit einem Touch Pro Infotainment-System mit 10" Touchscreen mit Dual View-Technologie, einem SIM-Steckplatz und On-The-Go-fähigen USB-Anschlüssen vorn ausgestattet sind. Die von Apple CarPlay® angebotenen Dienste hängen von der Verfügbarkeit der Funktionen in Ihrem Land ab. Weitere Informationen finden Sie unter [<https://www.apple.com/ios/carplay/>]. Die von Android Auto™ angebotenen Dienste hängen von der Verfügbarkeit der Funktionen in Ihrem Land ab. Weitere Informationen finden Sie unter [<https://www.android.com/auto/>].