



19A4 - SOFTWARE-VERSIONSHINWEISE

INFOTAINMENT-MASTER-CONTROLLER (IMC)
SOFTWAREVERSION – INCONTROL TOUCH PRO 19A4

IN DIESER VERSION BEHOBENE PROBLEME:

APPLE CARPLAY®

- Nach Annahme eines Anrufs mit Apple CarPlay®* geht kein Anruf-Audiosignal mehr auf dem Systemlautsprecher verloren

(NUR E-PACE)

ANTRIEBS-INFORMATIONSBILDSCHIRM

- Die Drehmomentverteilung vorn und hinten wird nun korrekt angezeigt
- Die Drehmomentwerte werden nun korrekt angezeigt

*Die von Apple CarPlay® angebotenen Dienste hängen von der Verfügbarkeit der Funktionen in Ihrem Land ab. Weitere Informationen finden Sie unter [<https://www.apple.com/ios/carplay/>].